Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B299
Standortname	Sinopta AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 16
Koordinaten (x,y)	2609794 / 1269113
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 2418

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	B299: Betrieb für die Herstellung von Verkehrssignalen mit Werkstatt, Schlosserei, Farblager, Lack-Einbrennkammer, Spritzraum, nicht unterkellert. Vermutete Schadstoffe: Lacke, schwermetallhaltige Farben, chlorierte Lösungsmittel. Ausdehnung und Tiefe unbekannt. B2002: Verarbeitung von Kunststoffen und Verbleiungen. Vermutete Schadstoffe: Kunstharze, chlorierte Lösungsmittel, Phenol, BTEX, Schwermetalle etc. Ausdehnung und Tiefe unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1948 bis 2001	gesamter Betriebszeitraum
	1948 bis 1961	B2002 Chambrier Edouard
	1948 bis 2001	B299 Sinopta AG

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	18.08.2009
Letzte Änderung des	12.03.2024

Katastereintrages am	
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2010: Technische Untersuchung 2010: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B299
Standortname	Sinopta AG
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 16

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2609794 / 1269113
Publikation: 12.03.2024

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt