Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B3198
Standortname	Wassermann AG: Lithographie, Kartonage
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hardstr. 43
Koordinaten (x,y)	2612418 / 1266790
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzelle 1642

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Belastung des Untergrundes durch den Betrieb einer Druckerei. In der bis max. 2 m mächtigen künstlichen Auffüllung überschreiten die Schadstoffe Blei, Kupfer, Zink, Kohlenwasserstoffe und Cyanide die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub. In der Porenluft werden Spuren von Toluol, Xylol und Tetrachlorethen nachgewiesen.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1938 bis 1989	gesamter Betriebszeitraum
	1938 bis 1989	B3198 Wassermann AG: Lithographie, Kartonage

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	30.11.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	13.10.2021
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung

Untersuchungen	2020 Dokumentation Aushubsohle Wohnüberbauung Living Frames (BBG 9106489 und BBG 9111414) 2016 Technische Untersuchung 2016 Historische Untersuchung
Massnahmen	

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B3198
Standortname	Wassermann AG: Lithographie, Kartonage
PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hardstr. 43





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612418 / 1266790
Publikation: 13.10.2021

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt