Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B3397
Standortname	Eckert & Cie.
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Eimeldingerweg 47
Koordinaten (x,y)	2611863 / 1269226
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 0830

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Belastung des Untergrundes durch das Zerlegen von Metallteilen und Maschinen. Die Sondierungen ergaben eine oberflächliche, bis max. 1.4 m mächtige künstliche Auffüllung mit sandig-siltigem Kies, Bauschutt und Metallresten. Die Analysen der Bodenproben ergaben eine Belastung mit Schwermetallen (Zink, Blei, Kupfer, Quecksilber), Arsen, polychlorierten Biphenylen (PCB) und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK), die die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA) überschreiten.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1948 bis 1960	gesamter Betriebszeitraum
	1948 bis 1960	B3397 Eckert & Cie.

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	15.10.2009
Letzte Änderung des Katastereintrages am	02.11.2018

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2010: Technische Untersuchung 2009: Historische Untersuchung
Massnahmen	2017: Aushub für Neubau mechanische Parkanlage und Lagerräume (BBG 9091950)

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B3397
Standortname	Eckert & Cie.
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Eimeldingerweg 47





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611863 / 1269226
Publikation: 02.11.2018

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt