Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B469
Standortname	Carrosserie Wenger
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Klingentalstr. 77
Koordinaten (x,y)	2611818 / 1268235
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 0244

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Verunreinigung des Untergrundes durch den Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte und Tankstelle sowie einer Kühlersprenglerei und durch den Handel mit flüssigen und festen Brennstoffen. Schadstoffe: Schwermetalle, Kohlenwasserstoffe (Öle, Benzin, Diesel), PAK, chlorierte Lösungsmittel.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1931 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1964 bis heute	B469 Carrosserie Wenger
	1940 bis 1984	B1310 Max Rüti, Kühlerspenglerei
	1931 bis 1980	B 3482 Gerspach AG, Brennstoffe

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	08.02.2008
Letzte Änderung des	06.04.2022

Katastereintrages am	
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2021 Technische Untersuchung 2018 Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B469
Standortname	Carrosserie Wenger
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Klingentalstr. 77

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611818 / 1268235
Publikation: 06.04.2022

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt