Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B573
Standortname	Senn & Co AG, Seidenbandweberei
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Spitalstr. 8/12
Koordinaten (x,y)	2610957 / 1267968
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzelle 0223

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	B573: Seidenbandproduktion mit Appretur. In der Bodenluft wurden geringe Gehalte an Trichlorethen und Tetrachlorethen nachgewiesen. Bis 1.70 m Tiefe überschreiten in den Bodenproben die Schadstoffe Quecksilber und Kohlenwasserstoffe die Grenzwerte U für unverschmutzten Aushub und die Schadstoffe polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Benzo-a-pyren die Grenzwerte für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). B1818: Betriebstankstelle mit Putzgrube. Bis 2.30 m Tiefe überschreiten in den Bodenproben der Schadstoff Blei den Richtwert U für unverschmutzten Aushub und die Schadstoffe Kohlenwasserstoffe, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und Benzo-a-pyren die Richtwerte für tolerierbaren Aushub nach den Aushubrichtlinien des Bundesamtes für Umwelt (BAFU). Der Schadstoffe Quecksilber überschreitet den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1884 bis 2002	gesamter Betriebszeitraum

1937 bis 1988	B1818 Senn & Co. AG Betriebstankstelle
1884 bis 2002	B573 Senn & Co AG, Seidenbandweberei

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	17.07.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	02.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2008: Historische Untersuchung Ergänzung 2008: Technische Untersuchung 2004: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B573
Standortname	Senn & Co AG, Seidenbandweberei
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Spitalstr. 8/12





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610957 / 1267968
Publikation: 02.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt