Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B615
Standortname	Chemische Reinigung Paul Röthlisberger
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4054 Basel
Strasse, Haus-Nr	Auberg 3
Koordinaten (x,y)	2611095 / 1266796
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzelle 0915

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb einer chemischen Reinigung und Expressfärberei. Die Analyse der Bodenluft ergab im Bereich der ehemaligen älteren chemischen Reinigung erhöhte Tetrachlorethenwerte (Maximalwert 0.446 ml/m3). Die Analyse der Feststoffproben ergab erhöhte Kohlenwasserstoffgehalte im Bereich des im Ostteil der Parzelle gelegenen Tanks (Maximalwert 61 mg/kg Trockensubstanz).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1947 bis 1976	gesamter Betriebszeitraum
	1947 bis 1976	B615 Chemische Reinigung Paul Röthlisberger

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	28.05.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	02.03.2016
Untersuchungsstand gemäss	Technische Untersuchung

AltlV	
Untersuchungen	2007: Technische Untersuchung 2007: Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B615
Standortname	Chemische Reinigung Paul Röthlisberger
PLZ / Ort	4054 Basel
Strasse, Haus-Nr	Auberg 3





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611095 / 1266796
Publikation: 02.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt