Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B622
Standortname	Färberei und Chemische Reinigung Walter Rupprecht
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 23
Koordinaten (x,y)	2611951 / 1267757
Parzellennummer	Basel: Sektion 8 Parzelle 0256

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Belastungen des Untergrundes durch eine künstliche Auffüllung bis -2.70 m und den Betrieb einer Färberei und chemischen Reinigung mit Schwermetallen (Arsen, Blei, Kupfer, Zink, Quecksilber), Kohlenwasserstoffen und polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK). Lokal überschreiten die Schadstoffe Quecksilber den Grenzwert für Deponietyp B und Benzo-a-pyren den Grenzwert für Deponietyp E der Abfall-Verordnung VVEA.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1895 bis 1960	gesamter Betriebszeitraum
	1895 bis 1960	B622 Färberei und Chemische Reinigung Walter Rupprecht

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	12.02.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	20.05.2019

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2019 Technische Untersuchung 2018 Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B622
Standortname	Färberei und Chemische Reinigung Walter Rupprecht
PLZ / Ort	4058 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hammerstr. 23



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611951 / 1267757
Publikation: 20.05.2019

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt