Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B676
Standortname	Chemische Reinigung Resika AG
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hardstr. 66
Koordinaten (x,y)	2612563 / 1266579
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzelle 0996

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer chemischen Reinigung bzw. einer Färberei. Vermutete Schadstoffe: chlorierte Kohlenwasserstoffe, Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.) und weitere je nach Textilveredelungsprozess. Ausdehnung und Tiefe unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1970 bis 1984	gesamter Betriebszeitraum
	1970 bis 1984	B676 Chemische Reinigung Resika AG

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	12.01.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	20.08.2018
Untersuchungsstand gemäss	Historische Untersuchung

AltlV	
Untersuchungen	2018 Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B676
Standortname	Chemische Reinigung Resika AG
PLZ / Ort	4052 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hardstr. 66



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612563 / 1266579
Publikation: 20.08.2018

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt