Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B743
Standortname	Vorplatz Elsässertor
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4051 Basel
Strasse, Haus-Nr	Centralbahnstr. 4
Koordinaten (x,y)	2611190 / 1266443
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzelle 1622

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Das ehemalige Gleis 41 zwischen Centralbahnstrasse und Schnellgutgebäude (heute Neubau Elsässertor) wurde 1994 stillgelegt, aufgefüllt und asphaltiert für Parkplätze. Beim Neubau Elsässertor blieb die Gleisanlage im Boden, wurde mit einem Geotextil abgedeckt und ca. 3 m hoch mit sauberem Kies bis Niveau Centralbahnstr. aufgefüllt. Im Vorfeld wurden 3 Sondierschlitze gemacht und beprobt. Dabei überschritten die Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, PAK und Benzo-a-pyren die TVA-Grenzwerte für Inertstoffe.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1972 bis 1994	gesamter Betriebszeitraum
	1972 bis 1994	Vorplatz Elsässertor 743B Bauhr

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	11.10.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	22.08.2016

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2003 Technische Untersuchung 2001 Historische Untersuchung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B743
Standortname	Vorplatz Elsässertor
PLZ / Ort	4051 Basel
Strasse, Haus-Nr	Centralbahnstr. 4

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611190 / 1266443
Publikation: 22.08.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt