Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B770
Standortname	Coop Elsässerstrasse
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Elsässerstr. 201
Koordinaten (x,y)	2610142 / 1269218
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzellen 2756, 2824

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Wahrscheinliche und teilweise nachgewiesene Verunreinigung des Untergrunds durch Betrieb einer Autoreparaturwerkstatt und einer Tankstelle sowie durch Lagerung und Umschlag von Kohlen, Petrol, Benzin, Diesel und diversen Sonderabfällen. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol, Toluol etc.), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe PAK und weitere je nach Art der Sonderabfälle. Ausdehnung und Tiefe unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1901 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1970 bis heute	B1651 Autoservice Coop Basel ACV
	1901 bis heute	770B Coop Elsässerstrasse

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	26.04.2011

Letzte Änderung des Katastereintrages am	29.01.2024
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2023: Technische Untersuchung Lothringerstr. 170, Elsässerstr. 207a+211+213 2017: Technische Untersuchung Elsässerstr. 203+205 und Beckenstr. 12 2013: Technische Untersuchung Elsässerstr. 207-215 2006: Historische Untersuchung
Massnahmen	2018: Rückbau/Aushub als Vorbereitung für Wohnüberbauung auf Parzelle 1/1452

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	- -

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B770
Standortname	Coop Elsässerstrasse
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Elsässerstr. 201



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2610142 / 1269218
Publikation: 29.01.2024

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt