Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B81
Standortname	Shell, Uferstrasse
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 40
Koordinaten (x,y)	2611152 / 1269614
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 2388

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Grosstanklager Shell AG: Lagerung von Schmieröl, Heizöl, Diesel, Benzin. Verunreinigung des Untergrundes und des Grundwassers mit Mineralöl über mehrere Jahre. Beim Rückbau des Tanklagers erfolgte ein grossflächiger Aushub bis zum Grundwasserspiegel.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1924 bis 1980	gesamter Betriebszeitraum
	1924 bis 1980	B81 Shell, Uferstrasse

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	14.02.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	03.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2012: Technische Untersuchung 2010 Historische Untersuchung

Massnahmen	1981: Teilaushub Neubau Migrol Tanklager 2012: Teilaushub Rückbau Migrol Tanklager

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen
Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B81
Standortname	Shell, Uferstrasse
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 40





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2611152 / 1269614
Publikation: 03.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt