Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B829
Standortname	Satram Huiles SA Kesselwagen-Abfüllstation
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hafenstr. 53
Koordinaten (x,y)	2611555 / 1270785
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzelle 0400

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Kesselwagen-Abfüllstation für Schweröl, Heizöl und Diesel. Das versickerte Öl hat zu einer Belastung des Erdreiches geführt, welche an der Terrainoberfläche auf wenige m2 begrenzt ist und gegen die Tiefe hin eine grössere Ausbreitung besitzt, welche ca. 800 – 1'000 m2 beträgt. Die damals ausgetretene Schadstoffmenge wird auf rund 1'000 l resp. 850 kg geschätzt. Mit der In-situ-Sanierung konnten rund 750 kg Öl ausgetragen werden, so dass eine Restbelastung mit ca. 100 kg Öl verbleibt. Leichtflüchtige Schadstoffe wie die kurzkettigen MKW C5-C10 und die aromatischen Bestandteile BTEX (Benzol, Toluol, Ethylbenzol, Xylole) sind im Grundwasser und in der Porenluft nicht mehr nachweisbar.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1949 bis 2006	gesamter Betriebszeitraum
	1949 bis 2006	B829 Satram Huiles SA Kesselwagen-Abfüllstation

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.03.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	08.07.2022
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung
Untersuchungen	2022 Schlussbericht Nachsorge 2020 Schlussbericht Sanierung 2016 Sanierungsprojekt / Baueingabe 2007 Detailuntersuchung 2004 Technische Untersuchung Phase II 2003 Technische Untersuchung Phase I 2002 Historische Untersuchung
Massnahmen	Bioventing / Airsparging als In-situ-Sanierungsverfahren

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B829
Standortname	Satram Huiles SA Kesselwagen-Abfüllstation
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hafenstr. 53





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611555 / 1270785
Publikation: 08.07.2022

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt