Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B980
Standortname	KVA Basel-Stadt
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 40
Koordinaten (x,y)	2609789 / 1269197
Parzellennummer	Basel: Sektion 1 Parzellen 0243, 2593

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Belastung des Untergrundes unter und ausserhalb des alten KVA I-Gebäude wegen Durchsickern von Kehrichtabwässern bzw. durch den Umschlag von Staubmaterial aus der Rauchgasreinigung, sowie Filterstäuben und Schlacken und durch das Zwischenlagern von Siedlungsabfällen. Durch die Erstellung der KVA III (1995) wurde ein Teil dieser Belastung entfernt. In der vor Ort verbliebenen Untergrundsbelastung überschreiten die Schwermetalle und Kohlenwasserstoffe die Grenzwerte für unverschmutzten Aushub der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Wahrscheinliche Verunreinigung des Untergrundes durch Betrieb einer Autoreparaturwerkstätte. Vermutete Schadstoffe: Kohlenwasserstoffe, BTEX (Benzol Toluol etc.) und weitere je nach Tätigkeit. Ausdehnung und Tiefe unbekannt. Aufgrund baulicher und technischer Massnahmen erfüllten die in den Jahren 1968, 1978, 1992 und 1997 erstellten Tankanlagen die Anforderungen der Verordnung über den Schutz der Gewässer vor wassergefährdenden Flüssigkeiten (VWF) aus dem Jahr 1972.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1943 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1966 bis heute	B443 Betriebswerkstatt u. Tankstelle der KVA
	1943 bis heute	B980 Kehrichtverbrennungsanlage

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	08.02.2008
Letzte Änderung des Katastereintrages am	03.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Keine Untersuchung
Untersuchungen	-
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B980
Standortname	KVA Basel-Stadt
PLZ / Ort	4056 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hagenaustr. 40



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2609789 / 1269197
Publikation: 03.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt