Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B981
Standortname	Container Lagerplatz
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Südquaistr. 31
Koordinaten (x,y)	2611734 / 1270664
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzelle 0018

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Kohleumschlag und Betrieb von Kohlelagerhalden auf unbefestigtem Untergrund. Bitumen-Fasslager. Ablagerung von Kohlestaub in der obersten Bodenschicht (ca. 1 m). Punktuell können die Verunreinigungen auch tiefer gehen. Schadstoffe: Polycyclische aromatische Kohlewasserstoffe (PAK), Schwermetalle und weitere je nach Lagergut. Die technische Untersuchung im östlichen Teil der Baurechtparzelle zeigte in den sieben Rammkernsondierungen eine Auffüllung bis in eine Tiefe von 1.5m. Es wurde nur eine Probe analysiert. Die Ergebnisse zeigten eine schwache Belastung der Probe mit PAK. Der GC-MS Fingerprint ergab einen Hinweis auf Ölrückstände. Beim Neubau der Umschlaghalle T4 wurden rund 6'000 Tonnen Aushubmaterial triagiert und fachgerecht verwertet resp. entsorgt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1940 bis heute	gesamter Betriebszeitraum

	1940 bis heute	B981 Container Lagerplatz

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	10.01.2012
Letzte Änderung des Katastereintrages am	10.01.2025
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	2025 Schlussdokumentation Aushubbegleitung Neubau Lagerhalle T4 (BBG 9145119) 2009 Technische Untersuchung im östlichen Teil der Baurechtparzelle 9B 503 2002 Historische Untersuchung nach Altlasten-Verordnung für das gesamte Hafengebiet.
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B981
Standortname	Container Lagerplatz
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Südquaistr. 31



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

30 m

Masstab 1:1500
Zentrumskoordinaten: 2611734 / 1270664
Publikation: 10.01.2025

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt