Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U122
Standortname	Kanalbau Altrheinweg
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Altrheinweg
Koordinaten (x,y)	2611376 / 1270137
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzelle 9286 Sektion 9C Parzelle 9040

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Beim Aushub eines Schachtes für die neue Kanalisation Altrheinweg wurde belastetes Erdreich angetroffen. In der qualitativen Analyse der Bodenproben wurden die Schadstoffe 1,2-Dichlorbenzol, polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Dimethyl- und Trimethyl-Naphthaline nachgewiesen. Im Grundwasser überschritt der Schadstoff: Benzo-a-pyren den massgeblichen doppelten Grenzwert der Altlasten-Verordnung (AltlV) um einen Faktor 3. Die Ausdehnung der Belastung im Bereich Altrheinweg/Wiesendamm ist nicht bekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	01.06.1993	gesamter Unfallzeitraum
	1993-06-01	Kanalbau Altrheinweg

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	19.04.2005
Letzte Änderung des Katastereintrages am	04.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Technische Untersuchung
Untersuchungen	1994: Grundwasseranalysen
Massnahmen	1994: Teilaushub

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U122
Standortname	Kanalbau Altrheinweg
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Altrheinweg





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611376 / 1270137
Publikation: 04.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt