Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U1803
Standortname	PER Kleinhüningen
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Kleinhüningerstr. 210
Koordinaten (x,y)	2611530 / 1270076
Parzellennummer	Basel: Sektion 9C Parzellen 0038, 9049, 9069

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	In der 2005 neu errichteten Grundwassermessstelle 1907 wurde auf dem Grundwasserstauer in 11.30 m Tiefe Tetrachlorethen PER in Phase entdeckt. Die Menge beträgt vermutlich ca. 30 m3. Die Herkunft der Belastung ist bislang unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	unbekannt	gesamter Unfallzeitraum
	unbekannt	PER Kleinhüningen

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.05.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	26.10.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung
Untersuchungen	2011 - heute Grundwasserüberwachung 2006-2013 Detailuntersuchungen 2005 Technische Untersuchung

	2003 Historische Untersuchung
Massnahmen	2008 - heute Grundwassersanierung

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen
Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV)
Rechtlicher Bezug	Belasteter Standort. Aufgrund der Untersuchungsresultate als sanierungsbedürftig eingestuft (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV)
Weiterer Handlungsbedarf	Durchführung von Arbeiten gemäss Art. 14ff AltlV (In Absprache mit dem AUE BS)
Bewilligung	Gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 USG ist für die Veräusserung oder Teilung des Grundstückes eine Bewilligung des Amts für Umwelt und Energie erforderlich.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U1803
Standortname	PER Kleinhüningen
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Kleinhüningerstr. 210

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611530 / 1270076
Publikation: 26.10.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt