Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U192
Standortname	Ölleitungsleck Wildensteinerstr. 23
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Wildensteinerstr. 23
Koordinaten (x,y)	2613284 / 1267161
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzelle 1656

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Versickerung von Heizöl durch defekte, erdverlegte Füll- und Rücklaufleitung in den Untergrund, Menge unbekannt, Dauer der Heizöl-Versickerung vermutlich 2 Jahre. Der ölgetränkte Untergrund wurde nicht ausgehoben. Im Grundwasser werden noch Spuren von Kohlenwasserstoffen C10-C40 nachgewiesen.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	12.12.1972	gesamter Unfallzeitraum
	1972-12-12	Oelleitungsleck Wildensteinerstr. 23

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	07.03.2003
Letzte Änderung des Katastereintrages am	04.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung

Untersuchungen	2003: Technische Untersuchung Grundwasser
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U192
Standortname	Ölleitungsleck Wildensteinerstr. 23
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Wildensteinerstr. 23





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2613284 / 1267161
Publikation: 04.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt