Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U37
Standortname	Leitungsleck, Sevogelstrasse 115
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Sevogelstr. 115
Koordinaten (x,y)	2612119 / 1266390
Parzellennummer	Basel: Sektion 5 Parzellen 1802, 9072

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Versickerung von Heizöl in den Untergrund durch korrodierten Tank und Leck in der Rücklaufleitung, Menge ca. 5'000 Liter. Die Sanierungsmassnahmen beschränkten sich auf das Grundwasser, verölter Untergrund wurde nicht ausgehoben. Der Sanierungsbrunnen Nr. 1088 wurde im Rahmen der kantonalen Überwachung der Grundwasserqualität bis 1994 jährlich beprobt und analysiert. Der Gehalt an Kohlenwasserstoffen im Grundwasser erreichte 1990 nur noch die Hälfte des Grenzwertes der Altlasten-Verordnung (AltlV).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	01.02.1969	gesamter Unfallzeitraum
	1969-02-01	Leitungsleck Sevogelstrasse

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	07.04.2004
Letzte Änderung des Katastereintrages am	04.03.2016

Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung
Untersuchungen	-
Massnahmen	29.4.-29.7.1969 Grundwassersanierung mit neu erstelltem Sanierungsbrunnen Nr. 1088, Rückgewinnung ca. 2'100 Liter

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U37
Standortname	Leitungsleck, Sevogelstrasse 115
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Sevogelstr. 115





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612119 / 1266390
Publikation: 04.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt