Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U60
Standortname	Leckage ehem. Klärbecken
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, überwachungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Neuhausstr. 90
Koordinaten (x,y)	2611974 / 1270157
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzelle 9018

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Restbelastung im Grundwasser mit chlorierten Lösungsmitteln. Die Belastung wurde durch den Bruch eines Chemie-Klärbeckens verursacht. Beim Bau der ARA Basel 1979/80 wurde sowohl der Untergrund als auch das Grundwasser weitgehend saniert. Direkt am Standort überschreitet der Schadstoff Tetrachlorethen (PER) den doppelten Konzentrationswert und der Schadstoff 1,2,4-Trichlorbenzol den einfachen Konzentrationswert der Altlasten-Verordnung (AltlV).

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	1947	gesamter Unfallzeitraum

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	15.11.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	20.01.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung

Untersuchungen	2006-2011: jährliche Grundwasserüberwachung 2003: Technische Untersuchung 2000: Historische Untersuchung
Massnahmen	1979 - 1982: Teilsanierung

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, überwachungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	Belasteter Standort. Aufgrund der Resultate der Voruntersuchung als überwachungsbedürftig eingestuft (Art. 8 Abs. 2 Bst. a AltlV)
Weiterer Handlungsbedarf	Durchführung von Arbeiten gemäss Art. 13 AltlV (In Absprache mit dem AUE BS)
Bewilligung	Gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 USG ist für die Veräusserung oder Teilung des Grundstückes eine Bewilligung des Amts für Umwelt und Energie erforderlich.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U60
Standortname	Leckage ehem. Klärbecken
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Neuhausstr. 90

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611974 / 1270157
Publikation: 20.01.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt