# Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
# Katasterauszug

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | U634 |
| **Standortname** | Ciba Areal Klybeck Bau 353 Bohrung 1707 |
| **Standorttyp** | Betriebsstandort |
| **Beurteilung** | Belastet, sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV) |

## *Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)*

| | |
|---|---|
| **PLZ / Ort** | 4000 Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Gärtnerstr. 2 |
| **Koordinaten (x,y)** | 2611730 / 1269342 |
| **Parzellennummer** | Basel:<br>Sektion 7 Parzelle 3091 |

## *Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Generelle Bemerkungen** | Versickerung von Chlorbenzolen aus ehemaligen Tanklagern und defekten Kanalisationen in den Untergrund und ins Grundwasser. Grundwassersanierung in Betrieb. |

## *Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)*

| | | |
|---|---|---|
| **Betriebszeitraum** | 1917 bis heute | gesamter Betriebszeitraum |
| | 1917 bis heute | U634 Novartis Areal Klybeck Bohrung 1707 org. Phase |

## *Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Datum Ersteintrag im Kataster** | 04.05.2009 |
| **Letzte Änderung des Katastereintrages am** | 11.12.2023 |
| **Untersuchungsstand gemäss AltlV** | Sanierung |
| **Untersuchungen** | 2009 Detailuntersuchung Bodenluft<br>2008 Detailuntersuchung<br>2008 Detaillierte historische Untersuchung<br>2003 Technische Untersuchung |

| | |
|---|---|
| | 2000 Historische Untersuchung |
| **Massnahmen** | 1999 - heute: Grundwassersanierung |

### *Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Grundwasser |
| **Gefährdete Umweltbereiche** | Boden und Untergrund |

### *Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Umwelteinwirkung** | Schadstoffe analytisch nachgewiesen |

### *Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Vorkommnis** | keine bekannt |


### *Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Beurteilung** | Belastet, sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV) |
| **Rechtlicher Bezug** | Belasteter Standort. Aufgrund der Untersuchungsresultate als sanierungsbedürftig eingestuft (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV) |
| **Weiterer Handlungsbedarf** | Durchführung von Arbeiten gemäss Art. 14ff AltlV (In Absprache mit dem AUE BS) |
| **Bewilligung** | Gemäss Art. 32d$^{bis}$ Abs. 3 USG ist für die Veräusserung oder Teilung des Grundstückes eine Bewilligung des Amts für Umwelt und Energie erforderlich. |

## *Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt*

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | U634 |
| **Standortname** | Ciba Areal Klybeck Bau 353 Bohrung 1707 |
| **PLZ / Ort** | 4000 Basel |
| **Strasse, Haus-Nr** | Gärtnerstr. 2 |



**Legende**

**Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden**

**20 m**

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611730 / 1269342
Publikation: 11.12.2023

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt