Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U69
Standortname	Leitungsleck Zuleitung Schiffsteiger - Tanklager
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 90
Koordinaten (x,y)	2611135 / 1270092
Parzellennummer	Basel: Sektion 7 Parzellen 2388, 9304 Sektion 9B Parzelle 9080

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	U69: Versickerung von ca. 250'000 Liter Mineralölprodukte durch mehrere Lecks in der erdverlegten Zuleitung vom Schiffsteiger zum Tanklager. Die Mineralölphase auf dem Grundwasser beträgt bis zu 25 cm Schichtdicke. Es kommt zu Mineralölaustritten in Rhein und Wiese. Rückgewinnung durch Grundwassersanierung 33'700 Liter. U45: Versickerung einer unbekannten Menge Benzin durch ein Leck in der unter der Gleisanlage verlegten Zuleitung von der Abfüllstation zum Tanklager. Rückgewinnung durch Grundwassersanierung 1'000 Liter. Eine Sanierung des Untergrundes und des Grundwasserschwankungsbereichs ausserhalb des Tanklagers BP wurde nicht durchgeführt. Im Grundwasser sind noch geringe Spuren von Kohlenwasserstoffen (<0.2 mg/l) nachweisbar.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	24.08.1972	gesamter Unfallzeitraum
	1974-06-03	Leitungsleck Zuleitung Schiffsteiger - Tanklager

	1972-08-24	Leitungsleck Abfüllstation Gleisbereich

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	29.10.2010
Letzte Änderung des Katastereintrages am	04.03.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Keine Untersuchung
Untersuchungen	1976: Schlussbericht Grundwassersanierung Rheinhafen Klybeck
Massnahmen	1986/87 Teilsanierung Untergrund 1976 Teilsanierung Grundwasser

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser
Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U69
Standortname	Leitungsleck Zuleitung Schiffsteiger - Tanklager
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Uferstr. 90



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2611135 / 1270092
Publikation: 04.03.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt