Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U76
Standortname	Benzinleitungsleck, Shell-Tankstelle
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, überwachungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Birsigstr. 54
Koordinaten (x,y)	2610813 / 1266556
Parzellennummer	Basel: Sektion 3 Parzelle 9144

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Aus korrodierter Saugleitung vom Tank zur Zapfsäule sind mindestens 20'000 Liter Benzin in den Untergrund gelaufen. Es ist eine weitgehende Teilsanierung des Unfallstandortes erfolgt. Allerdings muss noch mit einer unbekannten Menge Benzin im Untergrund (unter der Einstellhalle und im Bereich Trottoir/Birsigstrasse) gerechnet werden. Das Grundwasser ist deutlich beeinträchtigt und wird im Rahmen der kantonalen Grundwasserbeobachtung überwacht.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	16.10.1981	gesamter Unfallzeitraum
	1981-10-16	Benzinleitungsleck Shell-Tankstelle

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	14.09.2004
Letzte Änderung des Katastereintrages am	20.01.2016
Untersuchungsstand gemäss	Sanierung

AltlV

Untersuchungen	1993 - heute: Grundwasserüberwachung im Rahmen der kantonalen Überwachung 1982/83: Grundwassersanierung
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, überwachungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	Belasteter Standort. Aufgrund der Resultate der Voruntersuchung als überwachungsbedürftig eingestuft (Art. 8 Abs. 2 Bst. a AltlV)
Weiterer Handlungsbedarf	Durchführung von Arbeiten gemäss Art. 13 AltlV (In Absprache mit dem AUE BS)
Bewilligung	Gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 USG ist für die Veräusserung oder Teilung des Grundstückes eine Bewilligung des Amts für Umwelt und Energie erforderlich.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U76
Standortname	Benzinleitungsleck, Shell-Tankstelle
PLZ / Ort	Basel
Strasse, Haus-Nr	Birsigstr. 54





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2610813 / 1266556
Publikation: 20.01.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt