Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U772
Standortname	ehem. Stückfärberei, Fass- und Tanklager
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hochbergerstr. 72-76
Koordinaten (x,y)	2611765 / 1269981
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzelle 0528

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Betrieb eines Fass- und Tanklagers für Tetrachlorethen PER. Eine Leckage in der erdverlegten Zuleitung von der Tetrachlorethen-Tankanlage zum Mischlokal verursachte eine Untergrunds- und Grundwasserbelastung. Der Schadstoff Tetrachlorethen PER überschreitet im Grundwasser den massgeblichen doppelten Grenzwert der Altlasten-Verordnung (AltlV). Die Restbelastung an Tetrachlorethen unter dem Neubau Stücki-Wiese überschreitet den Grenzwert für Inertstoffe der Technischen Verordnung über Abfälle (TVA). Die noch vorhandene Menge an Tetrachlorethen im Untergrund und im Grundwasser ist unbekannt.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	unbekannt	gesamter Unfallzeitraum
	unbekannt	ehem. Stückfärberei, Fass- und Tanklager

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	31.05.2010

Letzte Änderung des Katastereintrages am	21.01.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Sanierung
Untersuchungen	2006 Historische Untersuchung 2000 Sanierungsprojekt 1999 Technische Untersuchung
Massnahmen	1999: Teilaushub bis Unterkante Neubau 2002-2007: Grundwassersanierung mit Air-sparging-Anlage

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV)
Rechtlicher Bezug	Belasteter Standort. Aufgrund der Untersuchungsresultate als sanierungsbedürftig eingestuft (Art. 8 Abs. 2 Bst. b AltlV)
Weiterer Handlungsbedarf	Durchführung von Arbeiten gemäss Art. 14ff AltlV (In Absprache mit dem AUE BS)
Bewilligung	Gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 USG ist für die Veräusserung oder Teilung des Grundstückes eine Bewilligung des Amts für Umwelt und Energie erforderlich.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U772
Standortname	ehem. Stückfärberei, Fass- und Tanklager
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Hochbergerstr. 72-76

N



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2611765 / 1269981
Publikation: 21.01.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt